

Documento	Errata_01.2023
Data	24/08/2023

Comunicamos que, nas publicações SIEC referentes aos meses de fevereiro/23, março/23, abril/23 e maio/23, houve um erro de lançamento de preços do insumo e serviço:

- insumo_11643 - Anel em concreto armado, liso, para poços de visitas, poços de inspeção, fossas sépticas e sumidouros, com fundo, diâmetro interno de 1,00 m e altura de 0,50m;
- serviço_02.01.03.530.33 - Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão.

Solicitamos que os valores unitários destes itens acima relacionados não sejam utilizados para compor preços referenciais nas data bases de fevereiro/23, março/23, abril/23 e maio/23.